


# Structure des transformateurs

**Bobines de fil électrique couplées magnétiquement.**

**La présence d'un noyau ferromagnétique permet d'obtenir un meilleur couplage.**



**Si deux bobines séparées, on a l'avantage supplémentaire de l'isolation galvanique (souvent important du point de vue sécurité des personnes).**

# Transformateur idéal

Le transformateur idéal est un élément fondamental de la théorie des circuits.


Nous le représenterons par le symbole

Avec les hypothèses simplificatrices, on a obtenu deux équations qui sont celles d'un transformateur idéal de rapport



$$k = n_1 / n_2$$

à savoir  $u_1 = k u_2$


et  $i_1 = - (1/k) i_2$




# Propriétés du transformateur idéal



# Analyse détaillée



On tient compte des résistances, des inductances de fuite et du courant de magnétisation




On peut tracer le diagramme des phases facilement si on part de la charge, c-à-d. si on suppose connus

# Caractéristique externe



On cherche la relation entre  $U_2$  et  $I_2$  pour  $U_1$  fixé.

$U_1$  étant supposé connu, on prend comme modèle un équivalent de Thévenin (rigoureux seulement si le circuit équivalent est linéaire).



Ne pas confondre  $R_e$  avec  $R_2$ , ni  $X_e$  avec  $X_2$ .

# Caractéristique externe (suite)



On pose  $Z_e = \sqrt{R_e^2 + X_e^2}$  et  $\varphi_e = \arctg \frac{X_e}{R_e}$

La solution peut prendre la forme du diagramme ci-dessous, qui est construit en prenant le courant secondaire comme référence de phase (diagramme de Kapp).


$$U_{2o}^2 = U_2^2 + 2 U_2 Z_e I_2 \cos(\varphi_e - \varphi_2) + (Z_e I_2)^2$$

# Modèle à inductances couplées

Si on néglige la saturation et les pertes magnétiques, l'élément parallèle du circuit équivalent est une inductance idéale (linéaire et sans pertes, donc ni saturation ni pertes magnétiques), le circuit équivalent obtenu (gauche) est équivalent à un circuit sans transformateur idéal mais comportant une inductance couplée (droite) avec

$$M = L_{\mu} / k \quad , \quad L_1 = L_{\mu} + l_1 \quad \text{et} \quad L_2 = L_{\mu} / k^2 + l_2$$

La transformation inverse aussi est utile.



# Pertes

On distingue deux types de pertes (sous-entendu d'énergie)

## Les pertes « magnétiques »

$$\frac{E^2}{R_p} \approx \frac{U_1^2}{R_p} \quad (\text{sous-entendu, par unité de temps})$$

Elles sont pratiquement constantes : on les appelle aussi « pertes fixes »

## Les pertes « par effet Joule »

$$R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 \approx R_e I_2^2 \quad \text{avec} \quad R_e = R_1/k^2 + R_2$$

Elles dépendent du carré du courant de charge : on les appelle aussi « pertes dues à la charge »

# Rendement

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \text{pertes}} \approx \frac{U_2 I_2 \cos \varphi_2}{U_2 I_2 \cos \varphi_2 + p_{\text{magn.}} + R_e I_2^2}$$

Si  $U_1$  est fixé, donc aussi approximativement  $U_2$ , le rendement est maximum pour  $\cos \varphi_2 = 1$

$$0 = \frac{\partial \eta}{\partial I_2} = \frac{U_2 \cos \varphi_2}{(\dots)^2} (p_{\text{magn.}} - R_e I_2^2)$$

Le rendement est donc maximum pour un courant  $I_2$  tel que les pertes « dues à la charge » soient égales aux « pertes fixes ». La position de cet optimum peut se fixer par construction.

# Essai en court-circuit



On alimente un enroulement via des appareils de mesure, l'autre étant court-circuité.

Des normes imposent  $0.25 I_{\text{nom}} \leq I \leq I_{\text{nom}}$ . On doit utiliser une  $U \ll U_{\text{nom}}$  pour limiter le courant.

On peut faire l'essai par le primaire ou par le secondaire (cela dépend de la disponibilité d'une alimentation, des appareils de mesure....).

Si on fait l'essai par le secondaire, on « voit »  $R_e$  et  $X_e$  (et pas  $R_{\text{pm}}$  ni  $X_{\mu}$ ).

L'essai fournit donc une information sur les éléments série



$$Z_e = \frac{U_2}{I_2}$$

$$\cos \varphi_e = \frac{P_e}{U_2 I_2}$$

En utilisant le circuit équivalent série d'une impédance,

on obtient  $R_e = Z_e \cos \varphi_e$  et  $X_e = Z_e \sin \varphi_e$

# Essai en court-circuit (suite)

Les éléments série sont linéaires (ils ne dépendent pas du niveau de courant auquel on les détermine).

On peut donc facilement retrouver par calcul la valeur de la tension que l'on aurait si l'essai était fait à courant nominal. C'est cette tension que l'on appelle la tension de court-circuit.

$$U_{2cc} = U_2 \frac{I_{2N}}{I_2}$$

De même, on peut calculer le courant qui existerait si l'essai était fait à tension nominale. C'est ce courant que l'on appelle le courant de court-circuit  $I_{cc}$ .  $I_{cc}$  est normalement bc plus grand que  $I_N$  et donc inaccessible à l'expérience.

$$I_{2cc} = I_2 \frac{U_{2N}}{U_2} \gg I_{2N}$$

Les pertes « dues à la charge » sont proportionnelles au carré du courant. A courant nominal, elles vaudraient donc

$$P_{2 \text{ mesurée}} \left( \frac{I_{2N}}{I_{2 \text{ mesuré}}} \right)^2$$


On définit encore la puissance de court-circuit  $S_{2cc} = I_{2cc} U_{2N} \gg S_{2N}$

# Essai à vide


On alimente un enroulement via des appareils de mesure, l'autre étant en circuit ouvert. Des normes imposent d'effectuer l'**essai à vide standard à la tension nominale** (raison : non-linéarités) !

On peut faire l'essai par le primaire ou par le secondaire (cela dépend de la disponibilité d'une alimentation, des appareils de mesure....).

Si on fait l'essai par le primaire, on « voit »  $R_{pm}$  et  $X_{\mu}$  (et pas  $R_e$  ni  $X_e$ ). L'essai fournit donc une information sur les éléments parallèle. On mesure aussi la tension de l'enroulement non alimenté.



$$k \approx |\bar{k}| = \frac{U_1}{U_{20}}$$



$$Z_{\mu} \approx \frac{U_1}{I_{10}} \quad \cos \varphi_{\mu} \approx \frac{P_{10}}{U_1 I_{10}}$$

Équivalent parallèle d'une impédance

$$R_{pm} = \frac{Z_{\mu}}{\cos \varphi_{\mu}} \quad X_{\mu} = \frac{Z_{\mu}}{\sin \varphi_{\mu}}$$