

RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

Nom de l'immeuble : LE PARC CHEF DE CAUX

Code de l'immeuble : 9050

Adresse : 3 A 22 RUE DE LA RESIDENCE, 76310 SAINTE ADRESSE

Date de la visite : 15/01/2019 à 10:45

Rédacteur : Bruno Mare

Type de la visite : mensuelle bimestrielle
 trimestrielle spécifique

Objet de la visite : 1ère réunion de chantier

Prochaine A.G. : 16/01/2019

Rencontré(es) sur place				
conseil syndical	entreprise	propriétaire	locataire	autre
M. Auber M. Dequenoy M. Frebourg	M. Foubert, Ulysses Lanos isolation Lanos menuiserie Buray Ravelext Elec 76 Fontaine Socotec M. Broussois			Mme Ngo Xian, CODAH

RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

ESPACES COMMUNS

FAÇADES (observation)

Dans le cadre des taux de réhabilitation des 110 logements, il est procédé à la 1ère réunion de chantier pour la signature des bons de commande et la remise des pièces par le Maître d'Oeuvre.



RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

AUTRES REMARQUES

Il est remis aux entreprises le déroulé de chantier avec les coordonnées de chacune des entreprises, du Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage.

Réunion de chantier tous les mardi à 10h et 11h pour le syndic.

Les situations seront présentées en 4 exemplaires, Maître d'œuvre, d'ouvrage, CS et CODAH.

Toutes communications au SPS sont transmises en copie au Maître d'œuvre.

Liste des residents à transmettre.

Il est rappelé que les loggias devront être dégagées de tout élément privatif, ainsi que les arrières cuisine qui devront être débarrassées.

Début de montage de l'échafaudage aux environs du 15 Avril, pour un montage sur 3 semaines. Début de chantier début mai 2019.

Il devra être transmis le DTA 2014 des parties communes.

Il sera produit un devis pour le diagnostic plomb sur les gardes-corps.

Prochaine réunion de chantier le 5 février 2019 et suivante le 26 février à 10h00.